

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO PACORRAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-3047-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: De esta manera quedó la parte norte del módulo número II de la escuela.



Foto 2: Es así como se ve el muro perimetral de la escuela.



Foto 3: Así quedó la terminación del cimlento del muro perimetral




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
---	---