



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacutamá Sector II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07 - 06 - 3052 - 43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Ampliación muro perimetral



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firmá y sello del Presidente de la OPF

  
(Firmá y Sello Director Centro Educativo Público)

