



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1:  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TZAMJUYUB, XEPIACUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-3066-43	FECHA:	10/05/2024



Foto 1: Mantenimiento de muro perimetral




Foto 2: Conexión de electricidad en la cancha techada




Foto 3: canales para la escuela




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR 



Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

