



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TZAMJUYUB, XEPIACUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-3066-43	FECHA:	29/07/2024



FOTO 1: MANTENIMIENTO DE MURO PERIMENTRAL



FOTO 2: CONECCIÓN DE ELECTRICIDAD EN LA CANCHA TECHADA



FOTO 3: CANALES PARA LA ESCUELA




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

