



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TZAMJUYUB, XEPIACUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-3066-43	FECHA:	20/08/2024



FOTO 1: MANTENIMIENTO DE MURO PERIMETRAL



FOTO 2: CONECCIÓN DE ELECTRICIDAD EN LA CANCHA TECHADA



FOTO: CANALES PARA LA ESCUELA




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta ESCOLAR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

