



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Clara La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chacap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-07-0007-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1 : Deterioro de la pintura de la escuela



Foto 2: Lavamanos descompuestas



Foto 3: Baños en mal estado



Foto 4: Pared de baño en mal estado.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
