



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Clara La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chacap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-07-0007-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1 : Deterioro de la pintura de la escuela



Foto 2: Lavamanos descompuestas



Fotfo 3: Baños en mal estado



Foto 4: Pared de baño en mal estado.




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

