

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SANTA CLARA LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-07-0009-43	FECHA:	29 de octubre de 2024



Foto 1: pared en la cancha polideportiva en proceso de pintada



Foto 2: muro perimetral y las aulas ya pintada.



Foto 3: Elaboración de trabajos ornamentales para aprovechar el espacio de la cocina.



Foto 4: Terminada la estantería se le colocara azulejo.



Foto 5: muro frente las aulas se esta pintando.



Foto 6: pared en la entrada de la cancha en proceso de pintada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

