



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SANTA CLARA LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-07-0009-43	FECHA:	04 de noviembre de 2024



Foto 1: pared en la cancha polideportiva ya pintada



Foto 2: muro perimetral y aulas ya pintado.



Foto 3: pared en la cocina ya con gabinetes.



Foto 4: cocina ya construida las Gabinetes.



Foto 5: muro frente las aulas ya pintadas.



Foto 6: pared en la entrada y der la cancha ya pintada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Rural	
---	---	--	---