



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Solulá	MUNICIPIO:	Santa Clara La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM El Triunfo La Paz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje El Triunfo La Paz, Aldea Paquip
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-07-0010-43	FECHA:	6/09/2024




Foto 1: Estructura de techo Foto 2: Compra de una veniana




Foto 3: Compra de una puerta Foto 4: Canales y bajada de agua de la cocina




Foto 5: El tubo quebrado Foto 6: Reparación de la energía

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Representante de la OPF	 FOLIO 1 DE 1	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN
---	------------------	---	---------------



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Sucumbá	MUNICIPIO:	Santa Clara La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM El Triunfo La Paz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje El Triunfo La Paz, Aldea Paquip
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-07-0010-43	FECHA:	6/09/2024




Foto 7: La cocina muy estrecha



Foto 8: La plancha en mal estado



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

