

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Clara La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM El Triunfo La Paz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje El Triunfo La Paz, Aldea Paquip
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-07-0010-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Estructura de techo



Foto 2: Compra de una ventana



Foto 3: Compra de una puerta



Foto 4: Canales y bajada de agua de la cocina



Foto 5: Red de drenaje y red de agua potable



Foto 6: Reparación de la energía

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Clara La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM El Triunfo La Paz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje El Triunfo La Paz, Aldea Paquip
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-07-0010-43	FECHA:	29/11/2024





Foto 7: Reparación de cocina



Foto 8: Reparación de planchas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se realiza el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la DPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--