



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Clara La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM El Triunfo La Paz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje El Triunfo La Paz, Aldea Paquip
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-07-0010-43	FECHA:	12/12/2024



Foto 1: Estructura de techo



Foto 2: Compra de una ventana



Foto 3: Compra de una puerta



Foto 4: Canales y bajada de agua de la cocina




Foto 5: Red de drenaje y red de agua potable




Foto 6: Reparación de la energía

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Clara La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM El Triunfo La Paz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje El Triunfo La Paz, Aldea Paquip
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-07-0010-43	FECHA:	12/12/2024



Foto 7: Reparación de cocina



Foto 8: Reparación de planchas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OFE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público