

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Solulá	MUNICIPIO:	Santa Clara La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Barrio Las Rosas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Rosas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-07-0011-43	FECHA:	6/05/2024



Foto 1. Se realizarán mejoras en la cocina tanto en paredes como en la puerta



Foto 2. Se cambiarán la ventanas, por deterioro



Foto 3. Se cambiará el portón por deterioro



Foto 4. Portón Roto por óxido




Foto 5. Se modificará paredes y techo de los baños



Foto 6. Se cambiarán la puertas de los baños por deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

