



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Clara La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Barrio Las Rosas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Rosas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-07-0011-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1. Cambio de paredes y techo de cocina



Foto 2. Cambio de estufa o plancha de cocina



Foto 3. Cambio de Paredes de baños



Foto 4. Cambio de techo de baños sanitarios



Foto 5. Medidas de Prtón



Foto 6. Medida de Portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

