

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Clara La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Barrio Las Rosas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Rosas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-07-0011-43	FECHA:	12/12/2024



FOTO 1. Cocina Terminada



FOTO 2. PLANCHA TERMINADA



FOTO 3. LAVA TRASTOS TERMINADO



FOTO 4. PAREDES Y TECHOS DE BAÑOS TERMINADOS



FOTO 5. Tazas de baños colocados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo P...	
---	---	--	---