



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Clara La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Antonio, Santa Clara La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07 - 07 - 0012 - 45	FECHA:	06 de septiembre de 2024



Foto 1: Sustitución de puertas de Servicios Sanitarios



Foto 2: Sustitución de Inodoro, Pisos, Azulejos...



Foto 3. Colocación de Canaletas.




Foto 4: Colocación de Canaletas




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

