



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Clara La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Antonio, Santa Clara La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07 - 07 - 0012 - 45	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto1: Sustitución de puertas de Servicios Sanitarios



Foto 2: Sustitución de Inodoro, Piso, Azulejos, Lavamanos...



Foto 3: Colocación de Rotoplas.



Foto 4: Colocación de Canaletas



Foto 5: Colocación de Canaletas






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público