



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SANTA CLARA LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5 AV. 2-05 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-07-0013-46	FECHA:	6/09/2024



Foto1: Sustitución de estufa rural



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de puerta de metal y repello



Foto 4: Sustitución de pila de cemento



Foto 5: Sustitución de piso cerámico



Foto 6: Sustitución de azulejo en muebles de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
C a l i d a d y E q u i t a d

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SANTA CLARA LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5 AV. 2-05 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-07-0013-46	FECHA:	6/09/2024



Foto 7: Mantenimiento de portón principal




Foto 8: Mantenimiento de portón principal




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe utilizar el formato de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 INED DIRECCION
---	--	---	---