



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Clara La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-07-0013-46	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Avance en sustitución de estufa rural



Foto 2: Avance en sustitución de lamina troquelada



Foto 3: Avance de puerta de metal y repello



Foto 4: Avance en sustitución de pila de cemento



Foto 5: Avance en sustitución de piso cerámico

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas más y se debe indicar el número de hojas.

 Firma y sello del representante de la Organización de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo PRA
---	---