

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Clara La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1 Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Avenida 1-71, zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0707 0242 43	FECHA:	6/09/2024



**FOTO 1:** La cocina se encuentra en mal estado y no cumple con funcionalidad según demanda la necesidad de la escuela.



**FOTO 2:** La estructura de las comaleras fisuradas.



**FOTO 3:** Con el tiempo y el uso de las chimineas fueron fisurando.



**FOTO 4:** Las ventanas del aula donde esta ubicado la cocina con vidrio roto y no cumple con ventilación adecuada.




**FOTO 5:** Espacios restringidos dentro de la cocina y desaprovechamiento de espacios.



**FOTO 6:** Espacios restringidos dentro de la cocina y falta de mesas donde ubicar alimentos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Clara La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1 Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Avenida 1-71, zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	6/09/2024



Foto 7: Espacio donde se necesita abrir otra puerta.



Foto 8: Se necesita cambiar puerta por uno mas grande.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF ESCOLAR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público