

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Clara La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paquip
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-07-0244-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Lavado de loza, para la impermeabilización para que no filtre agua en las aulas, para la mejor atención de los niños.



Foto 2: Limpieza total de la loza, para la impermeabilización



Foto 3: Iniciación de la impermeabilización, para la mejor atención de los niños en su aprendizaje.



Foto 4: Reparación de paredes de baño, para la no contaminación del medio ambiente.



Foto 5: Mejoramiento de pozo séptico para la no contaminación del medio ambiente.



Foto 6: Sellado de pozo séptico, para la seguridad de los niños y de la comunidad educativa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---