



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuitziyut
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-08-0002-43	FECHA:	04 de Marzo de 2024



Foto 1: Patio Principal de la escuela.



Foto 2: Este ha sido el patio de la escuela desde su fundación en el año 1,995, lo cual por el viento provoca empolvar las aulas y no se cuenta como un lugar apto para convivir o llevar a cabo actividades de la mejor manera.



Foto 3: Lavadero actual del establecimiento lo cual no es apto para el lavado de utensilios de cocina y la preparación de refacción escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

