

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pujujilito Concepción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-08-0003-43	FECHA:	17 de septiembre de 2024



Foto 1: pisos en el aula en malas condiciones



Foto 2: pisos en el corredor en mal estado




Foto 3: Sanitarios deteriorados



Foto 4: Puertas de baños deteriorados




Foto 5: Puertas y ventanas deteriorados





Foto 6: Muro de contención en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 <p>Firma y sello del Presidente de la C.E.P. Pujujilito</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público CONCEPCIÓN, SOLOLÁ</p>
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pujujilito Concepción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-08-0003-43	FECHA:	17 de septiembre de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION
---	--	---	--