



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Chuicampaner
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-08-0011-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Pareles en mal estado, necesitan ser sustituidos



Foto 2: Pared en mal estado, necesita mantenimiento




Foto 3: Techo de lamina y su estructura en mal estado



Foto 4: Piso en mal estado




Foto 5: Dirección no cuenta con una puerta



Foto 6: Cocina no cuenta con la energia Electrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Chuicampaner
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-08-0011-43	FECHA:	19/02/2024





Foto 7: patio en mal estado, necesita reparación



Foto 8: Pared de las aulas en mal estado necesita mantenimiento



Foto 9: Cancha en mal estado necesita mantenimiento



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

