



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuisolis, Aldea Patzutzún, Concepción Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-08-0712-43	FECHA:	19 de febrero 2024




Foto 1: Sustitución de lámina



Foto 2: Losa de patio



Foto 3: Canal y bajadas de agua pluvial



Foto 4: Reparación de Sistema eléctrico

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.

Firma y Sello Director Centro Educativo