

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a Escuela Oficial Urb	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Chuicampaner, Concepción, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-08-2164-42	FECHA:	15/05/2024



FOTO No. 1 Filtración de agua en techos de la cocina.



FOTO No. 2: Lamina de ingreso en mal estado de la cocina.



FOTO No. 3 Filtración de agua en techos de la cocina.



FOTO No. 4 Filtración de agua en techos de la cocina.




FOTO No. 5 Puerta de ingreso pequeña en mal estado.





Foto No. 6 Puerta de ingreso pequeña en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a Escuela Oficial Urb	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Chuicampaner, Concepción, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-08-2164-42	FECHA:	15/05/2024



FOTO No. 1 Estufa dañados por filtracion de agua




FOTO No. 2: patio en mal estado donde se lavan las ollas de la cocina.




FOTO No. 3 Patio en mal estado que estan a la par de la cocina.



FOTO No. 4 Estanteria provicional que necescita remplazo de concreto para la cocina.




FOTO No. 5 Piso en mal estado de la cocina.



FOTO No. 2 Balcon en mal estado de la ventana de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a Escuela Oficial Urb	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Chuicampaner, Concepción, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-08-2164-42	FECHA:	15/05/2024



FOTO No. 1 Filtracion de agua en techos y pisos en mal estado.




FOTO No. 2 estufa en mal estado donde se realiza la coción de alimentos.



FOTO No. 3 Estufa en mal estado de la cocina.



FOTO No. 4 Estufa en mal estado de la cocina.



FOTO No. 5. Estufa en mal estado de la cocina.



FOTO No. 6 Estufa en mal estado de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

