



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Andrés Semetabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacamán Chutinamit
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0003-43	FECHA:	28 de octubre de 2024



Foto 1. El trabajo de la colocación de piso cerámico sigue su proceso.



Foto 2. Sigue el proceso del trabajo de la cuneta.




Foto 3.




Foto 4.




Foto 5.




Foto 6.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

