

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Andrés Semetabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacamán Chutinamit
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0003-43	FECHA:	14 de noviembre de 2024

	
Foto 1. Se culminó el trabajo de la colocación del piso cerámico en las aulas.	Foto 2. Se culminó la colocación del piso cerámico en el corredor.
	
Foto 3. Se culminó el trabajo de la cuneta.	Foto 4:
Foto 5:	Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---