

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Andrés Semetabaj.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0009-45	FECHA:	26/02/2024



Foto1: Pintura de aulas, interior y exterior en mal estado.



Foto 2: Puertas en mal estado.




Foto 3: Chapas de puertas en mal estado.



Foto 4: porton principal de la escuela en mal estado, rejas frágiles y chapa en mal estado.




Foto 5: Sistema Eléctrico en mal estado.



Foto 6: pintura de cancha en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center">Ilana Aracely Muj Mátzar <i>2024</i></p> <p align="center">Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p align="center"><i>Moisés Rodolfo Pérez Velásquez</i></p> <p align="center">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---