



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Andrés Semetabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED San Andrés Semetabaj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0010-46	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: Deterioro de techado de lamina en aulas de centro educativo.



Foto 2: Colocacion de lamina provisional por filtracion en techo de aulas planta alta del centro educativo.



Foto 3: Deterioro en pila, presenta agrietamiento en su estructura.



Foto 4: Deterioro de la madera utilizada como soporte para el techo




Foto 5: Plancha y poyo de la cocina en mal estado.



Foto 6: Se necesita cambio de Plancha en el área destinada a cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

