

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SAN ANDRES SEMETABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANIMATZALAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0258-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/03/2024
 <p>Foto 1: INGENIERO JUNTO A INTEGRANTES DE OPF</p>		 <p>Foto 2: AREA DONDE SE IMPLEMENTARA CIELO FALSO Y LAMPARAS PARA CIELO FALSO</p>	
 <p>Foto 3: AREA DONDE SE IMPLEMENTARA PISO TORTA DE CONCRETO</p>		 <p>Foto 4: FALTA DE LAMPARAS EN PASILLO</p>	
 <p>Foto 5: FALTA DE LAMPARAS EN AULAS</p>		 <p>Foto 6: AREA DE COCINA DONDE SE IMPLEMENTARA VENTANAS CORREDIZAS</p>	

ESQUELETO OFICIAL
COMUNIDAD ESCOLAR
RESOLUCION
NO. 171-20
ALDEA PANIMATZALAM
SAN ANDRES SEMETABAJ

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]
ING. MARXELA A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11.709

Firma, Sello y No. de Colegiado del Profesional de Campo del Programa

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SAN ANDRES SEMETABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANIMATZALAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0258-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/03/2024



Foto 7: PORTON EN MAL ESTADO CON CORROSIÓN Y CAÍDO



Foto 8: PROFESIONAL EN EL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTO



Foto 9: VISTA FRONTAL A MÓDULO 1




Foto 10: VISTA LATERAL DONDE SE IMPLEMENTARA DRENAJE Y PISO TORTA DE CONCRETO



Foto 11: FALTA DE BALCONES EN COCINA



Foto 12: CIELO FALSO CON HUMEDAD



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

ING. MARXEL A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador del Campo del Programa