

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Andrés Semetabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Chuiyá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiyá, San Andrés Semetabaj, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0261-43	FECHA:	7/03/2024




Foto 1: Puertas oxidada en mal estado.




Foto 2: Ventanas con vidrios quebradas.



Foto 3: Piso y azulejo incompleto y liso para sanitarios.




Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial en mal estado



Foto 5: Pintura de interior y exterior en mal estado.



Foto 6: Servicios sanitarios en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Andrés Semetabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Chuiyá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiyá, San Andrés Semetabaj, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0261-43	FECHA:	7/03/2024




Foto 7: Mntenimiento de barandas.




Foto 8: Candelas de gasneones inservibles



Foto 10: Pila de dos lavaderos de la cocina inservible.




Foto 11:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--

