

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Andrés Semetabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-3059-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Mejoramiento del corredor




Foto 2: Continuación de la estructura de metal con cubierta de lámina.



Foto 3: Sustitución de bases de las estufas rurales.



Foto 4. Reparación de sistema eléctrico, (focos y plafoneras)




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario, se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.


Firma y sello del representante de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

