



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Solola	MUNICIPIO:	Santa Catarina Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xepec
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-11-0282-43	FECHA:	23 de septiembre de 2024



Foto 1: Es necesario la sustitución de esta puerta porque ya esta muy deteriorado



Foto 2: Es necesario la instalación de balcones para evitar robos en las aulas



Foto 3: Es necesario la sustitución del piso por las rajaduras que contiene



Foto 4: Es necesario el mantenimiento al porton para evitar que se siga deteriorando



Foto 5: Es necesario la colocación de maya para evitar que las pelotas caigan con los vecinos aledaños y que ya no nos debuelvan, además lo que se a puesto por momento es una red de pita que ya se esta romplendo




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QREF Oficial Rural Mixta


Firma y Sello Director Centro Educativo Público