



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Solola	MUNICIPIO:	Santa Catarina Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xepec
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-11-0282-43	FECHA:	12 de noviembre de 2024



Foto 1: Colocando ya la puerta de metal



Foto 2: Trabajando los balcones para las ventanas




Foto 3: Colocando cerámica en las aulas



Foto 4: Trabajando el mantenimiento del portón y el techo



Foto 5: Colocando la maya

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural Mixta
Santa Catarina Palopó

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público