

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal Salida a San Antonio Palopó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-11-2209-42	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: reparación de Loza e Impermeabilización



Foto 2: Reparación del canal de conducción de agua pluvial y cambio de sistema de agua



Foto 3: repello y cernido de pared, por filtración de agua.



Foto 4: Reparación del sistema eléctrico y cambio de accesorios.



Foto 5: Sustitución de depósito de agua debido a fuga de agua









Foto 6: Colocación de lavamanos y reparación de accesorios de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal Salida a San Antonio Palopó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-11-2209-42	FECHA:	19/02/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Máximo 4 hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y selló del Presidente de la JEF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

