

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Patzaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0003-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: Estructura de techo de patio.



Foto 2: Sustitución de parales de PVC y costaneras de madera.



Foto 3: Instalación del sistema eléctrico.



Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial.



Foto 5: Sustitución de piso de cemento



Foto 6: Continuidad de muro perimetral para seguridad de los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---