

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Patzaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0003-43	FECHA:	31/10/2024



Foto 1: Estructura de techo de patio



Foto 2: Sustitución de parales de PVC y costaneras de madera



Foto 3: Instalación del sistema eléctrico



Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 5: Sustitución de piso de cemento.



Foto 6: Continuidad del muro perimetral para seguridad de los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público