

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Soilolá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Patzaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0003-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Estructura de techo de patio



Foto 2: Sustitución de parales de PVC y costaneras de madera



Foto 3: Instalación del sistema eléctrico



Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 5: Sustitución de piso de cemento.



Foto 6: Continuidad del muro perimetral para seguridad de los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---