



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada -INED-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Escondida, San Antonio Palopó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0007-46	FECHA:	2 de diciembre de 2024



Foto1: Reparación de sistema eléctrico




Foto 2: Reparación de sistema eléctrico (cocina)



Foto 3: Continuidad de cocina



Foto 4: Sustitución de portón de rejas




Foto 5: Sustitución de balcón




Foto 6: Sustitución de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada -INED-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Escondida, San Antonio Palopó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0007-46	FECHA:	2 de diciembre de 2024



Foto7: Estructura de techo



Foto 8: cubierta de lámina




Foto9: Reparación y mantenimiento de cisterna/depósito de agua

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público