

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO PALOPÓ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA XEQUISTEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEQUISTEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0296-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Durante el armado del techo



Foto 2: Momento en donde se estaba realizando la nivelación del contrapiso



Foto 3: Durante la elaboración de la pila artesanal



Foto 4: Durante la colocación del cedazo en las puertas




Foto 5: Se retiró la malla y las barandas que estaban para reforzarlas y así mejorarlas.



Foto 6: Momento en donde se estaba instalando los balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

