

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIÓ

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO PALOPÓ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA XEQUISTEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEQUISTEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0206 43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Techo de la pila armada.



Foto 2: Nivelación y colocación de piso cerámico en la cocina y elaboración de mesa de concreto.



Foto 3: Durante la elaboración de la pila artesanal



Foto 4: Colocación del cedazo en las puertas




Foto 5: Muro perimetral mejorado



Foto 6: Balcones instalados en ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
