



**Negrita** REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tzampetey, San Antonio Palopó, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0297-43	FECHA:	19 de febrero del 2024



Foto 1: Ventanales del lado sur aula preprimaria



Foto 2: Ventanales lado norte de aula preprimaria



Foto 3: Ventanales lado norte de aula de primero y segundo



Foto 4: Ventanales lado sur aula de primero y segundo grado



Foto 5: Aplicación de impermeabilizante



Foto 6: Vista total de pared, con humedad severa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

