

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0300-43	FECHA:	19/02/2024




Foto1: Cambio de puertas de metal




Foto 2: Sustitución de ventanas de metal




Foto 3: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico



Foto 6: Instalación de tablero y filipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF JUNTA ESCOLAR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

