

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sandra Filomena Spencer	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón el naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0301-43	FECHA:	19-02-2024



FOTO 1: Sustitución de soporte de madera por metal área cocina



Foto 2. Impermeabilización de losa



FOTO 3: Sustitución de puerta de cocina



FOTO 4. Reparación de piso de torta de concreto de cocina



FOTO 5: Sustitución de estructura de metal de ventana



FOTO 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

