



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	SOLOLA	MUNICIPIO	SAN ANTONIO PALOPO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CANTON TZANCORRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	07-12-0304-43	FECHA:	19/02/2024



Foto1: INSTALACIÓN DE LÁMINA



Foto 2: INSTALACIÓN DE BALCONES



FOTO 3; INSTALACIÓN DE BALCONES



Foto 4: INSTALACIÓN DE BALCONES



FOTO 5; INSTALACIÓN DE BALCONES



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO A PISO CERÁMICO EN EL CORREDOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	SOLOLA	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO PALOPO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON TZANCORRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	07-12-0304-43	FECHA:	19/02/2024



Foto7: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO A PISO CERÁMICO EN AULA No. 1



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO A PISO CERÁMICO EN AULA No. 2



Foto 9: PINTURA INTERIOR DE AULAS



Foto 10: COLOCACION DE PILA DE DOS LAVADEROS AFUERA DE LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

