



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuisajcap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-2190-43	FECHA:	19/02/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 JUNTA ESCOLAR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION
--	-------------------	---	---------------



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuisajcap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-2190-43	FECHA:	19/02/2024



Foto1: 6.7 sustitucion de piso



Foto 2: 4.2 4.1 sustitucion de chapa y mantenimiento de estructura




Foto 3: 17.2 sustitucion de lampara 2x40




Foto 4: 17.4 sustitucion de focos ahorradores.




Foto 5: 17.11 reparación de cableado electricos.




Foto 6: 19.11 Instalacion de unidades de luz (Interrupor ducto y cable eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---