



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0011-43	FECHA:	19 de febrero de 2024



Foto 1: Ventanas selladas sin ningun ingreso de ventilación



Foto 2: Ventanas con estructuras metalicas oxidadas



Foto 3: Varios vidrios falsos por mas de 17 años de uso.



Foto 4: Ventana de cocina con marcos de madera apolillados



Foto 5: Ventana de cocina marcos de madera apolillados



Foto 6: Piso desnivelado, sin poder acomodar las sillas de los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva San José
ESTABLECIMIENTO:	07-13-0011-43	FECHA:	19 de febrero de 2024



Foto 7: Pisos rajados






Foto 8: Pisos desnivelados, sin poder ubicar los escritorios



Foto 9: Plancha pandeada



Foto 10: Plancha oxidada con ornillas quebradas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 