

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto nacional De Educación Básica De Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Panimaquip
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0017-45	FECHA:	29/10/2024



Foto 1:
Colocación de piso en las aulas



Foto 2:
colocación de pisos en el corredor



Foto 3:
Cernido de pared



Foto 4:
reparación y pintada de balcones





Foto 5:
Arreglando ventanas



Foto 6:
reparando y pintando puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---