



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-11  
Versión

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Xejuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0018-45	FECHA:	6/09/2024





Sustitución de Láminas



Continuidad de muro perimetral



Continuidad de pared para instalación de baños



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Elba Lizuicena Pérez Chenci.*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público